

中秋、国庆双节将至，各类安全风险交织叠加，火灾防范、校园安全生产工作进入关键节点。为贯彻落实《云南省消防安全委员会办公室关于深入排查整治各类消防安全隐患的通知》（云



消防委办函〔2026〕14号）文件精神，深刻汲取省外火灾事故教训，切实抓实抓细双节期间火灾防范和校园安全生产工作，压紧压实安全主体责任，坚决防范遏制各类安全事故发生，9月24日，云南省工青妇干部学校领导带领后勤服务中心及相

关工作人员开展节前校园安全及消防安全专项检查。



本次检查坚持问题导向，采取现场踏勘、实地查验、问询交流的方式，对标文件排查整治工作要求，仔细梳理校园存在的各类风险漏洞，对校内围墙安防监控设施、水泵房、配电设备、楼顶屋面、露台区域、校内宿舍、路面维修工程等重点区域逐项开展隐患排查。重点核查消防设施配置是否完好有效、疏散通道和安全出口是否畅通、用火用电管理、宿舍安全管理、安防值守等消防安全相关内容；同时对楼顶屋面、露台开展查看，重点关注屋面渗水、房屋漏水等风险，防止屋面渗漏引发设备受潮、设施损坏等次生消防安全隐患。对现场排查发现的问题逐项登记，建立隐患台账，实行清单化管理、闭环式整改；对无法立即整改的隐患，明确整改时限，落实整改责任人，力争把各类安全风险消



除在萌芽状态。

校园安全生产工作无小事，细微的风险点都有可能引发严重后果。后勤服务中心将坚持抓早抓小，常态化开展安全隐患的自查自纠，坚决杜绝隐患“带病过节”，全力保障双节期间校园环境平稳有序。

云南省工青妇干部学校

后勤服务中心

2026年9月29日